

## Industrial Plants, Cold Storage Plants, Food



## $(\mathbf{x})$ Jute and Paper Mills etc...



مزيل الصدأ بسرعة فائقة

تبه جنهات للاستعمال: الصمامات و

المسامير المصدأة: استعمل كمية كافية

من ريستيندر واتركه لفترة حتى

يتغلغل مبادة ريستيندر بحيد داخل

الأجيزاء المتأثرة بالصدأ الشديد، يذوب

الصدأ وتتحرر الأجزاء واستعمل القوة

قم بحك الأجزاء المتأثرة بشدة مع

جهاز حاد لتسهيل تغلغل مادة ريستيندر

بحيد داخل الأجيزاء المتأثرة، اغمس

قماش قطان في ريستيندر بحيد ثم

استعمله وإن استعمال المطرقة أيضاً

پحتاج مدة من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة أو

أطول في مواد متأثرة بالصدأ و التاكل

بشكل سعرو في الحالات الاستثنائية

يصنع أن يترك إلى يوم تالي حتى يتغلغل

ريستيندر بحيد وعندما يكون الأجزاء

صغيرة و مصدأة فينصح أن تترك في

إنساء مملئ مع ريستيمندر و هذه افضل

عملية حيث تكون جميع الأجزاء منفلة

إذالة كربون: أزل الغطاء و خذ ملعقة من

ريستيندر و اعمل الرش في كل أسطو انة

عندما يكون المحرك حاراً واتركه

طول الليل و خلال هذه الفترة تكون

تجمعات كربون ملينة و ملطفة و يتم

تمفر يمح تجمعات كربون الصباح التالي

عند تشغيل المحرك و تتضح كفائة

النوابيض المتصدأة: استعمل

ريستيندر على النوابض و فواصل

القواطع المتأثرة بالصدأ بسوء وهكذا

يتم إذ الله الصدأ بسهو له وسرعة عن

استعمل ريستيندر و اتركه حتى يتغلغل

في المقابض، النو أفد، كر اسي المكتب

شركة أيدو انس أيجريسرج المحدودة

۲۷۰، بيرو فلائي اين، ايش رقم ٨، دهمداتشي ولساد. ۳۹٦٠٠١

غجرات، الهند تلفون رقم: ٢٢٤٤٠٧ - ٢٢٤٢٢٣٢ ( ٠٩١٢٦٣٧)

طريق ذوبان الصدأ و الكربون.

فاكس رقم: ۲۲٤٥٧٩ ( ۲۲۲۲۲۲)

المحرك على الفور .

لتفكيك الأجزاء.

تساعد في هذه العملية.

و مفكو كة.

و غير ها.

## Rustender FAST RUST REMOVER

DIRECTIONS FOR USE :

Rusted Nuts & Bolts etc.: Apply sufficient "Rustender" and allow time to let "Rustender" penetrate properly into badly rusted area. The rust will dissolve and parts be freed, apply force to dismantle the parts.

Scrape around heavily rusted parts with a sharp instrument to facilitate penetration where "Rustender" is applied considering the position of the parts. Cotton waste or a cotton fabric soaked in "Rustender" should be applied. An occasional blow with a hammer will further assist for rapid penetration of "Rustender".

On very large and difficult and heavily corroded jobs from 10 to 20 minutes or longer time should be allowed for "Rustender" to function. In exceptional cases it may be advisable to let the same stand until the next day so as to give "Rustender" ample time to penetrate properly. Where parts are small and heavily rusted, put into a bath filled with "Rustender". This is the most effective method as all jointed parts can be separated by next day easily. Evaporation on "Rustender" is negligible.

Decarbonising: Remove the spark plugs and inject or spray about a table spoon full of "Rustender" into each cylinder when engine is warm. Allow to stand overnight during which carbon deposits will be softened and become loose. The carbon deposits will be ejected through exhaust during starting up the engine next morning and engine efficiency improvement will be immediately apparent.

Rusty and squeaky springs: Spray "Rustender" on the springs and brake ioints etc. It will rapidly and easily spread between the spring leafs and joints, eliminating squeaks and dissolving rust and corrosion. Apply "Rustender" and let it penetrate to lubricate hinges, casters, taps, handles, windows, pedals and office chairs etc.

-

ضروري ل :

مواصلات سيارات، سكية الحديد أعمال مياه،

أعمال هندسية، ورشات تصليح، أعمال تكسير السفن،

أسلحة أجهزة الدفاع، طيارات، شوارع عالية مكائن

إنشاء مبانى، مصانع تبريد وحدات تجهيز أغذية،

معامل أقمشه صوف، قُطْان، سكر، جوتة، أوراق غيرها

 $\textcircled{\blue}{\blue}$ 

عة فائقة

CMYK

 $\oplus$ 

حفظ الوقت العمالة و التكلفة ضروري لجميع الصناعات



Easily releases parts bounded and stuck fast due to Corrosion, Rust, Carbon or Tar etc. While guaranteeing harmlessness to Iron, Steel and all other metal parts being absolutely free from corrosive acids or any chemicals which attack Iron, Gunmetal, Steel, Copper, Aluminum etc...

يطلق الأجزاء المقيدة والمحكمة بسهولة وسرعة بسبب كوريسون، صدأ، كربون أو تار و غيرها مع ضمانعدم التضرر لحديد، حـديـد و جـميع مواد معدينة أخرى بكو نها خيالية من آسيد كوريسيد او أية مواد كسميا ئية التي تهاجم الحديد، الحديد الصلب، النحاش، المونيوم وغيرها\_

يتطابق مع IS : 2011 Meets IS: 1154 Batch No. 1 tom ig M.R.P. Rs. :) المحتويات الصافية: ١ لتر See Contents : 1 Litre ISO 9001:2000 Certified Company Reg.No. GCS/24108

شركة حاصلة على شهادة إيزو ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ رقم تسجيل: GCS / ٢٠١٠٨

**ADVANCE AGRISEARCH LTD.** N.H.8. Valsad-396001.INDIA

فئةرقم

Mfd. In:

تاريخ الانتهاء